

# Rotors de freins à disque hydrauliques



Tests effectués durant DEUX hivers dans la ceinture de sel



26 mois/32 789 miles **sans** la protection LifeShield™ de Webb



26 mois/49 684 miles **avec** la protection LifeShield™ de Webb

## La barrière protectrice LifeShield™ de Webb combat la corrosion pour prolonger la vie du rotor!

- Un procédé unique de traitement thermique crée une couche protectrice invisible LifeShield™ sur la surface entière du rotor
- Prolonge la résistance à la corrosion bien au-delà de la protection des revêtements traditionnels
- Fournit une plus grande résistance à l'usure pour prolonger encore plus la vie du produit
- Des tests sur flottes montrent 2 fois la vie; une vie de produit plus longue signifie moins de coûts de maintenance et d'exploitation
- La protection dont votre entreprise a besoin aujourd'hui... et plus tard
- Fabriqué aux États-Unis par Webb – vos experts en matière de roue

Fabriqué aux États-Unis USA



[www.webbwheel.com](http://www.webbwheel.com)

Contactez votre fournisseur local de produits Webb Wheel pour de la formation qui peut réduire vos coûts d'exploitation!

Balayez ce code QR pour obtenir une certification sur la sélection de tambours de frein et l'installation de roue. Nous vous enverrons un témoignage de notre gratitude.



A Marmon Highway Technologies®/Berkshire Hathaway Company

©2015 Webb Wheel Products Inc.  
Novembre 2015 • SD-062-R6-FR

# Correspondance des rotors de freins à disque hydrauliques Webb

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce Webb
<b>ARVIN MERITOR/DAYTON</b>	
122527	54251P
122687	54102P/P-99
122688	54104P/P-99
122691	54351P
122700	54103P/P-99
122701	54255P
122703	54360P
122729	54301P
122743	54352P
122894	54771P-65/P-98
122897	54771P-65/P-98
122920	54256P/P-98
122945	54281P
123296	54106P/P-99
123439	54107P/P-99
123440	54301P
123443	54105P/P-99
123468	54109P/P-99
123480	54105P/P-99
123489	54775P-65
123550	54773P-65
123552	54771P-65
123557	54775P-65
123572	54770P-65
123573	54769P-65
123574	54365P-65
123642	55060P
68326014	54220P
RC4414550	54773P-65/P-98
RC4414552	54771P-65/P-98
RC4414557	54775P-65/P-98
RC4414572	54770P-65/P-98
RC4414573	54769P-65/P-98
<b>BENDIX</b>	
141269	54103P/P-99
141270	54351P/P-99
141271	54102P/P-99
141272	54301P
141273	54251P
141274	54255P
141275	54360P
141276	54352P
141475	54770P-65/P-98
141476	54769P-65/P-98
141493	54256P
141494	54771P-65/P-98
141585	54104P/P-99

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce Webb
<b>BENDIX (suite)</b>	
141608	54281P
141874	54106P/P-99
145086	54773P-65/P-98
145348	54773P-65/P-98
<b>BLUEBIRD</b>	
1459908	54291P
1459957	54292P
4320586	54301P
<b>CENTRIC</b>	
120.79014	54351P/P-99
120.79015	54103P/P-99
120.80001	54301P
120.80004	54104P/P-99
120.80008	54102P/P-99
120.80011	54106P/P-99
120.83001	54251P
120.83002	54255P
120.83014	54773P-65/P-98
120.83016	54769P/P-98
<b>CONMET</b>	
10003830	54771P-65/P-98
<b>EUCLID</b>	
E-11311	54301P
E-11320	54105P/P-99
E-12524	54775P/P-98
E-4227	54103P/P-99
E-4228	54351P/P-99
E-4229	54102P/P-99
E-4230	54301P
E-4231	54251P
E-4232	54255P
E-4233	54360P
E-4234	54352P
E-4243	54281P
E-4247	54771P-65/P-98
E-6114	54769P-65/P-98
E-6115	54770P-65/P-98
E-8902	54256P
E-9804	54104P/P-99
E-9809	54106P/P-99
<b>DANA</b>	
W19WA102	54770P-65/P-98
<b>FORD</b>	
E3HZ-1102A	54351P/P-99
E4HZ-1125A	54103P/P-99

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce Webb
<b>FORD (suite)</b>	
E4HZ-1125C	54360P
E4HZ-1125D	54352P
<b>GMC</b>	
15514357	54301P
15514406	54301P
15515786	54102P/P-99
15515789	54104P/P-99
15619954	54102P/P-99
15619970	54301P
15661543	54106P/P-99
<b>GUNITE</b>	
D3312	54281P
D6052	54301P
D6054	54102P/P-99
D6054A	54104P/P-99
D6054C	54105P/54103P
D6115	54282P
D6115A	54280P
D6121	54282P
D6121A	54280P
D-6128A	54255P
D6133	54771P-65/P-98
D6145	54281P
D6151	54771P-65/P-98
D6153	54773P-65/P-98
D6175	54771P-65
D6176M	54773P-65/P-98
D6183	54771P-65/P-98
D6194A	54770P-65/P-98
D6194AM	54770P-65/P-98
D6194M	54770P-65/P-98
<b>INTERNATIONAL/NAVISTAR</b>	
1646750C1	54771P-65/P-98
1646770C1	54770P-65/P-98
1646770C2	54770P-65/P-98
1648517C1	54256P
2007173C1	54773P-65/P-98
2007173C2	54773P-65/P-98
2505097C1	54770P-65/P-98
2594594C1	54769P-65/P-98
2594595C1	54773P-65/P-98
3531661C2	54769P-65/P-98
3531662C2	54773P-65/P-98
3531663C2	54771P-65/P-98
573922C1	54769P-65/P-98

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce Webb
<b>INTL/NAV (suite)</b>	
573922C2	54769P-65/P-98
582029C1	54281P
589843C1	54251P
<b>OSHKOSH</b>	
3H5753	54770P-65/P-98
<b>PERFORMANCE FRICTION</b>	
381.081.20	54773P-65/P-98
381.082.20	54773P-65/P-98
381.089.20	54769P-65/P-98
381.089.30	54770P-65/P-98
381.113.20	54771P-65/P-98
390.086.20	54775P-65/P-98
390.193.20	54365P-65
<b>RAYBESTOS</b>	
8510	54301P
8512	54102P/P-99
8514	54103P/P-99
8516	54351P/P-99
8517	54352P
8518	54255P
8520	54251P
8521	54769P-65/P-98
8523	54770P-65/P-98
8526	54256P
8530	54771P-65/P-98
8532	54773P-65/P-98
8533	54106P/P-99
8537	54773P-65/P-98
<b>VOLVO</b>	
3946485	54102P/P-99
3946486	54301P
<b>WAGNER</b>	
BD125085	54103P/P-99
BD125086	54352P
BD125088	54102P/P-99
BD125090	54301P
BD125096	54251P
BD125097	54771P-65/P-98
BD125214	54351P/P-99
BD125244	54256P
BD125339	54106P/P-99
BD125361	54769P-65/P-98
BD125362	54770P-65/P-98
BD125484	54773P-65/P-98

Certains des noms de produits mentionnés ici sont utilisés uniquement à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Fabriqué aux États-Unis USA



www.webbwheel.com

Balayer ce code QR pour obtenir une certification sur la sélection de tambours de frein et l'installation de roue. Nous vous enverrons un témoignage de notre gratitude.



Contactez votre fournisseur local de produits Webb Wheel pour de la formation qui peut réduire vos coûts d'exploitation!

A Marmon Highway Technologies®/Berkshire Hathaway Company

©2015 Webb Wheel Products Inc. Novembre 2015 • SD-062-R6-FR